

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Borgmästaren 11,**
Adress: **Trollebergsvägen 49 A-E, Lund**
Byggnad: **Brf Trollebergsparken**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF1	Garage	G	2019-01-22	2022-01-22
FF10	Frd	G	2019-01-22	2022-01-22
FF11	Frd	G	2019-01-22	2022-01-22
FF2	Cyklar m.m	G	2019-01-22	2022-01-22
FF3	Frd, teknik m.m	G	2019-01-22	2022-01-22
FF4	Teknik	G	2019-01-22	2022-01-22

Kontrollant: **Henrik Hansson**
Behörighet: **Riks K, 5713, Swedcert AB**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Box 16**
Ort: **24621 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Henrik Hansson

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Borgmästaren 11,**
Adress: **Trollebergsvägen 49 A-E, Lund**
Byggnad: **Brf Trollebergsparken**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF5	Miljörum	G	2019-01-22	2022-01-22
FF9	Frd	G	2019-01-22	2022-01-22
TFA1	Lägenheter	G	2019-01-22	2022-01-22
TFA2	Blommor	G	2019-01-22	2022-01-22

Kontrollant: **Henrik Hansson**
Behörighet: **Riks K, 5713, Swedcert AB**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Box 16**
Ort: **24621 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Henrik Hansson

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.